

Fiche de réparation



Remplacer la cartouche de remplissage (108401BP001)

Le pistolet de réparation d'enduit de HAMA utilise des cartouches rondes d'une capacité de 1,5 litre qui sont remplissables plusieurs fois. Comme le montre cette instruction, le changement et la mise en service d'une nouvelle cartouche de remplissage est facile et rapide.

Étape 1



Pistolet de réparation plus accessoires.

Étape 2



Débranchez le tuyau à air de la poignée.

Étape 3



Dévissez l'écrou à chapeau noir avant (108401PA003) avec la partie de projection du pistolet de réparation et enlevez-les.

Étape 4



Retirez à présent la cartouche de remplissage (108401BP001) du pistolet de réparation.

Étape 5



Prenez une nouvelle cartouche de remplissage (108401BP001) et fixez le joint torique fourni (108401BP003) autour de la cartouche.



Pressez fermement le joint torique (108401BP003) contre le bord de la cartouche de remplissage pour éviter les fuites d'air.

Étape 6



Vaporisez ensuite du spray de silicone (108401BP032) sur la partie inférieure de l'intérieur de la cartouche de remplissage.

Étape 7



Prenez à présent le piston (108401BP031 ou 108401BP002) et posez-le avec le côté fermé vers le haut sur un plan de travail pour enfoncer ensuite la cartouche de remplissage sur le piston.



Veillez à ce que le bas du piston soit égal au bas de la cartouche de remplissage.

Étape 8



La cartouche de remplissage peut à présent être remplie manuellement ou avec la machine à projeter de HAMA. Insérez ensuite la cartouche de remplissage pleine dans le pistolet de réparation.

Étape 9



Appliquez du spray de silicone (108401BP032) sur le pas de vis du pistolet de réparation, là où l'écrou à chapeau noir est fixé.



Refixez l'écrou à chapeau noir (108401PA003) avec la partie de projection sur le pistolet de réparation.

Étape 10



Le pistolet de réparation GR1500 est à présent prêt à être utilisé.